

SERVICIO: No. 95876

FECHA RECOLECCIÓN: 18/09/2026

AUDITABLE: No Auditable

EMPRESA: C.I. SUNSHINE BOUQUET SAS **NIT:** 830.010.738-0

GENERADOR: C.I. SUNSHINE BOUQUET SAS **SEDE:** El Cerezo

DIRECCIÓN: Km 2.9 vía Tenjo – La Punta **CIUDAD:** Tenjo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Pedro Hernandez **CARGO:** Ingeniero Ambiental

CORREO ELECTRÓNICO: pehernandez@sunshinebouquet.com **TELÉFONO:** 310 412 9176

CONDUCTOR ASIGNADO: "Jose Lugo Hueso" **VEHICULO** "TAL-271"

RESIDUOS A ENTREGAR Y TRANSPORTAR

DESCRIPCIÓN RESPEL	CLASIFICACIÓN (Decreto 4741)	EMBALAJE	CANTIDAD (EMBALAJE)	CANTIDAD (KG)	TIPO DE PELIGROSIDAD
Envases metálicos de fungicidas	Y4	Sacos/Bolsas	1.00	23,00 Kilogramos	Toxico
Material contaminado con plaguicidas	Y4	Sacos/Bolsas	1.00	324,00 Kilogramos	Toxico
EPP aspersión	Y4	Sacos/Bolsas	1.00	69,00 Kilogramos	Toxico
Cinta MIPE	A3050	Sacos/Bolsas	1.00	76,00 Kilogramos	Inflamable
Canecas contaminadas con Bioadhesive	A3050	Sacos/Bolsas	1.00	41,00 Kilogramos	Inflamable
Material contaminado con hidrocarburos	A4060	Sacos/Bolsas	1.00	46,00 Kilogramos	Inflamable
Material contaminado con soldadura y varillas	A4140	Sacos/Bolsas	1.00	12,00 Kilogramos	Toxico
Envases de pintura y solventes	A4070	Sacos/Bolsas	1.00	43,00 Kilogramos	Inflamable
Tónners	A4070	Sacos/Bolsas	1.00	5,00 Kilogramos	Inflamable
Cinta Zebra	A4070	Sacos/Bolsas	1.00	72,00 Kilogramos	Inflamable
Material Contaminado con tintura de flor	A4070	Sacos/Bolsas	1.00	31,00 Kilogramos	Inflamable
Elementos de enfermería	A4020	Sacos/Bolsas	1.00	0,00 Kilogramos	Patógeno - Infeccioso
Baterías Ácido Plomo	A1160	Sacos/Bolsas	1.00	4,00 Kilogramos	Corrosivo
Material Contaminado con tintura de flor	A4070	Sacos/Bolsas	3.00	20,00 Kilogramos	Inflamable
PESO TOTAL ENTREGADO KG				766,00 kg	
VERIFICACIÓN EN PLANTA					

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE:

- a. La Empresa Usaria certifica que los residuos y/o materiales entregados para su tratamiento y disposición final correspondiente fielmente a lo relacionado y especificado en la declaración de residuos y que NO ha enviado con el presente servicio materiales o residuos explosivos o radiactivos.
- b. Que los residuos y/o materiales entregados han sido identificados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4741 y que se encuentran debidamente embalados y sin riesgo de que se produzca derrame durante su cargue o transporte.
- c. Así mismo se hace constar que las puertas del furgón ha sido cerradas con candado y ha sido colocado y cerrado el **PRECINTO DE SEGURIDAD No. 34707** en presencia de **julian tribina** con cedula No. **80406328**

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR (Funcionario Empresa Usaria)	TRANSPORTADO POR	CONTROL HORARIO
L/p	Conductor: <i>Jose Lugo Hueso</i> -----	Hora de Registro: 21/09/2026 08:57
Nombre: julian tribina	Ayudante: Francisco Rodriguez Roldan	

Nota: En caso de que, por cualquier motivo, el cliente no haya diligenciado el campo denominado "Entregado por" en el Recibo de material, el área de Logística procederá a completar dicho campo, exclusivamente con el fin de garantizar la continuidad de la operación y el cumplimiento del servicio.

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
 sub estación Balsillas Mosquera Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
 Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 Bogotá, D.C. - Colombia
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com

Recibo de material generado y firmado digitalmente desde la aplicación **SisPRO** © 2026
 ¡Protejamos el medio ambiente; así aseguramos la vida y bienestar de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras!