

PROSARC FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FORMATO: FR-LG-003 VERSIÓN: 02 FECHA: ene-22
--	--	---

FECHA DD/MM/AAAA 25/03/2026	HORA 07:45	PLACA DEL VEHÍCULO NUV-586	CONDUCTOR RAFAEL CAMACHO ACEVEDO	AYUDANTE
--	----------------------	--------------------------------------	---	-----------------

DOCUMENTACIÓN GENERAL			TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS		
ÍTEM	SI	NO	PREGUNTA / VERIFICACIÓN	SI	NO
Tarjeta de propiedad	☒	☐	¿Se transportarán mercancías peligrosas? (En caso afirmativo, verificar los elementos listados a continuación).	☒	☐
Licencia de conducción del conductor	☒	☐	Números UN en todas las caras visibles de la unidad de transporte y rombos de sustancias peligrosas	☒	☐
SOAT vigente	☒	☐	Hojas de Seguridad de los residuos transportados	☒	☐
Certificado de revisión técnico mecánica vigente	☒	☐	Kit multipropósito (con recarga vigente) en la cabina y de fácil acceso	☒	☐
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	☒	☐	Extintor multipropósito (con recarga vigente) cerca de la carga y de fácil acceso	☒	☐
EQUIPO DE CARRETERA			Dispositivo sonoro o pito para movimiento de reversa	☐	☒
ELEMENTO	SI	NO	Tarjetas de emergencia en idioma castellano acordes a la NTC 4532	☒	☐
Gato con capacidad para elevar el vehículo	☒	☐	Certificación o carnet del curso básico obligatorio del conductor para transporte de mercancías peligrosas	☒	☐
Cruceta	☒	☐	Plan de transporte con horas y ruta seleccionada	☒	☐
Dos señales de carretera en forma de triángulo y con soporte para colocación vertical	☒	☐	Listado con los teléfonos para la atención de emergencias	☒	☐
Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	Sistema de comunicación (celular, radio, etc.)	☒	☐
Extintor con recarga vigente	☒	☐	Recibo de material	☒	☐
Dos tacos para bloquear el vehículo	☒	☐	La carga está debidamente clasificada y etiquetada (Decreto 1609 de 2002)	☒	☐
Caja de herramientas que contenga mínimo: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas	☒	☐	Embalajes y envases cumplen con NTC 4702	☒	☐
Llanta de repuesto en buen estado	☒	☐	Se evita mezclar sustancias químicas incompatibles	☐	☒
ESTADO DEL VEHÍCULO			El vehículo cuenta con dispositivo para ejecución de la carga	☒	☐
CONDICIÓN	SI	NO			
Condiciones óptimas de las llantas	☒	☐			
Correcto funcionamiento de las luces	☒	☐			
Estado adecuado de frenos	☐	☒			
Presencia de fugas	☐	☒			
Correcto funcionamiento de la dirección	☒	☐			
El vehículo posee sistema para refrigeración de la carga	☐	☒			

ELEMENTOS BÁSICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ELEMENTO	SI	NO
Ropa protectora	☒	☐
Linterna (verificar que funcione)	☒	☐
Equipo para recolección y limpieza	☒	☐
Material absorbente	☒	☐

MAPA DEL VEHÍCULO (OBSERVACIONES VISUALES)	
ZONA	OBSERVACIÓN
Frente	Sin observaciones
Costado izquierdo	Sin observaciones
Costado derecho	Sin observaciones
Trasera	Sin observaciones
Techo	Sin observaciones

OBSERVACIONES	KILOMETRAJE		ESTADO GENERAL
Revisión de frenos	Km inicial	23794	Funcional
	Km final	N/A	
	Km recorrido	N/A	

INSPECCIÓN REALIZADA POR / INSPECCIÓN ACOMPAÑADA POR		
FIRMA (CONDUCTOR)	NOMBRE	AYUDANTE
	RAFAEL CAMACHO ACEVEDO	
	CARGO	FIRMA
	CONDUCTOR	