

SERVICIO: No. 87917

FECHA RECOLECCIÓN: 12/03/2026

AUDITABLE: No Auditable

EMPRESA:	PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A./ PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S.A.	NIT:	830.000.556-4
DIRECCIÓN:	Km 37 Alto San Isidro	CIUDAD:	Sesquilé
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	SHENNY LONDOÑO MEJÍA	CARGO:	Directora HSEQ
CORREO ELECTRÓNICO:	direccion.hseq@corrugadosandina.com.co	TELÉFONO:	313 889 1524
CONDUCTOR ASIGNADO:	"jhon fredy cruz"	VEHICULO	"WNO-493"

RESIDUOS A ENTREGAR Y TRANSPORTAR					
DESCRIPCIÓN RESPAL	CLASIFICACIÓN (Decreto 4741)	EMBALAJE	CANTIDAD (EMBALAJE)	CANTIDAD (KG)	TIPO DE PELIGROSIDAD
SACOS CON RESIDUOS DE NaOH (SODA CAUSTICA)	A4130	Bidones Pequeños	5.00	8,65 Kilogramos	Corrosivo
LUMINARIAS	Y29	Sacos/Bolsas	1.00	0,00 Kilogramos	Toxico
PILAS Y BATERIAS USADAS	A1010	Sacos/Bolsas	10.00	0,00 Kilogramos	Toxico
ACEITES USADOS	Y9	Bidones Pequeños	10.00	800,00 Kilogramos	Inflamable
QUÍMICOS VENCIDOS	A4130	Bidones Pequeños	10.00	117,05 Kilogramos	Corrosivo
EPPS USADOS	Y9	Sacos/Bolsas	10.00	95,35 Kilogramos	Toxico
SOLIDOS CONTAMINADOS CON ACEITE	Y8	Sacos/Bolsas	20.00	487,18 Kilogramos	Toxico
GOMA	A4130	Bidones Pequeños	10.00	750,00 Kilogramos	Toxico
FIBRA DE VIDRIO		Sacos/Bolsas	5.00	9,96 Kilogramos	No peligroso
LODOS RESIDUALES	Y9	Bidones Pequeños	10.00	900,00 Kilogramos	Toxico
LODOS RESIDUALES	Y9	Sacos/Bolsas	2.00	1,55 Kilogramos	Toxico
PESO TOTAL ENTREGADO KG				3.169,74 kg	
VERIFICACIÓN EN PLANTA					

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE:

- La Empresa Usuaria certifica que los residuos y/o materiales entregados para su tratamiento y disposición final correspondiente fielmente a lo relacionado y especificado en la declaración de residuos y que NO ha enviado con el presente servicio materiales o residuos explosivos o radiactivos.
- Que los residuos y/o materiales entregados han sido identificados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4741 y que se encuentran debidamente embalados y sin riesgo de que se produzca derrame durante su cargue o transporte.
- Así mismo se hace constar que las puertas del furgón ha sido cerradas con candado y ha sido colocado y cerrado el **PRECINTO DE SEGURIDAD No. 'sin precintos'** en presencia de **No registrado** con cedula No.**No registrado**

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR (Funcionario Empresa Usuaría)	TRANSPORTADO POR	CONTROL HORARIO
	Conductor: <i>jhon fredy cruz</i> -----	Hora de Registro: 16/03/2026 09:15
Nombre: No registrado	Ayudante: MAIKEL FRANCO VILORIA	

Nota: En caso de que, por cualquier motivo, el cliente no haya diligenciado el campo denominado "Entregado por" en el Recibo de material, el área de Logística procederá a completar dicho campo, exclusivamente con el fin de garantizar la continuidad de la operación y el cumplimiento del servicio.

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
sub estación Balsillas Mosquera Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 Bogotá, D.C. - Colombia
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com

Recibo de material generado y firmado digitalmente desde la aplicación **SisPRO** © 2026
¡Protejamos el medio ambiente; así aseguramos la vida y bienestar de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras!