

SERVICIO: No. 90815

FECHA RECOLECCIÓN: 30/05/2026

AUDITABLE: No Auditable

EMPRESA: C.I. SUNSHINE BOUQUET SAS - Las Cuadras **NIT:** 830.010.738-0

DIRECCIÓN: Entrada 12 Vereda La Porquera- El Rosal **CIUDAD:** El Rosal

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Lizzeth Cifuentes **CARGO:** Ingeniero Ambiental

CORREO ELECTRÓNICO: lcifuentes@sunshinebouquet.com **TELÉFONO:** 311 515 5696

CONDUCTOR ASIGNADO: "Jose Lugo Hueso" **VEHICULO** "WFR-524"

RESIDUOS A ENTREGAR Y TRANSPORTAR

DESCRIPCIÓN RESPEL	CLASIFICACIÓN (Decreto 4741)	EMBALAJE	CANTIDAD (EMBALAJE)	CANTIDAD (KG)	TIPO DE PELIGROSIDAD
Aceite Lubricante Usado	A4060	Sacos/Bolsas	5.00	119,00 Kilogramos	Inflamable
Material contaminado con plaguicidas	Y4	Sacos/Bolsas	5.00	58,63 Kilogramos	Toxico
Envases de productos químicos: Coadyuvantes, floculantes, coagulantes, ácidos, limpiadores, desacomplejante.	A4140	Sacos/Bolsas	4.00	17,70 Kilogramos	Corrosivo
Material contaminado con hidrocarburos	A4060	Sacos/Bolsas	3.00	0,00 Kilogramos	Inflamable
Contaminados con pinturas y solventes	A4070	Sacos/Bolsas	45.00	0,00 Kilogramos	Inflamable
Baterías Ácido Plomo	A1160	Sacos/Bolsas	1.00	38,00 Kilogramos	Corrosivo
BOMBILLOS Y TUBOS FLUORECENTES	A2010	Sacos/Bolsas	2.00	20,50 Kilogramos	Toxico
Cinta Zebra	A4070	Sacos/Bolsas	0.00	9,70 Kilogramos	Inflamable
Envases Y Empaques De Plaguicidas con triple lavado.	Y4	Sacos/Bolsas	2.00	61,00 Kilogramos	Toxico
EPP aspersión	Y4	Sacos/Bolsas	2.00	14,70 Kilogramos	Toxico
PESO TOTAL ENTREGADO KG				339,23 kg	
VERIFICACIÓN EN PLANTA					

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE:

- a. La Empresa Usuaria certifica que los residuos y/o materiales entregados para su tratamiento y disposición final correspondiente fielmente a lo relacionado y especificado en la declaración de residuos y que NO ha enviado con el presente servicio materiales o residuos explosivos o radiactivos.
- b. Que los residuos y/o materiales entregados han sido identificados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4741 y que se encuentran debidamente embalados y sin riesgo de que se produzca derrame durante su cargue o transporte.
- c. Así mismo se hace constar que las puertas del furgón ha sido cerradas con candado y ha sido colocado y cerrado el **PRECINTO DE SEGURIDAD No. 'sin precintos'** en presencia de **lizeth cifuentes** con cedula No. **830**

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR (Funcionario Empresa Usuaria)	TRANSPORTADO POR	CONTROL HORARIO
Lip	Conductor: Jose Lugo Hueso -----	Hora de Registro: 01/06/2026 07:19
Nombre: lizeth cifuentes	Ayudante: MAIKEL FRANCO VILORIA	

Nota: En caso de que, por cualquier motivo, el cliente no haya diligenciado el campo denominado "Entregado por" en el Recibo de material, el área de Logística procederá a completar dicho campo, exclusivamente con el fin de garantizar la continuidad de la operación y el cumplimiento del servicio.

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
sub estación Balsillas Mosquera Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 Bogotá, D.C. - Colombia
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com

Recibo de material generado y firmado digitalmente desde la aplicación **SisPRO** © 2026
¡Protejamos el medio ambiente; así aseguramos la vida y bienestar de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras!