

SERVICIO: No. 87261

FECHA RECOLECCIÓN: 23/02/2026

AUDITABLE: No Auditable

EMPRESA: AGP DE COLOMBIA S.A.S/
AGP DE COLOMBIA S.A.S **NIT:** 860.535.706-8

DIRECCIÓN: Calle 13A #35-92 **CIUDAD:** Bogotá D.C.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: JAIDER TAPIA **CARGO:** ANALISTA AMBIENTAL

CORREO ELECTRÓNICO: agpdecolombia@agpglass.com **TELÉFONO:** 314 473 2422

CONDUCTOR ASIGNADO: "Orlando Hueso" **VEHICULO** "JTY-063"

RESIDUOS A ENTREGAR Y TRANSPORTAR

DESCRIPCIÓN RESPOL	CLASIFICACIÓN (Decreto 4741)	EMBALAJE	CANTIDAD (EMBALAJE)	CANTIDAD (KG)	TIPO DE PELIGROSIDAD
EPP contaminados	A4140	Sacos/Bolsas	3.00	104,50 Kilogramos	Toxico
Textiles contaminados con solventes	A4060	Sacos/Bolsas	20.00	243,60 Kilogramos	Inflamable
Lodo de PTAR		Sacos/Bolsas	20.00	0,00 Kilogramos	No peligroso
Residuos de pintura para serigrafía	Y12	Garrafones/Jerricanes	10.00	120,00 Kilogramos	Inflamable
PESO TOTAL ENTREGADO KG				468,10 kg	
VERIFICACIÓN EN PLANTA					

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE:

- a. La Empresa Usuaria certifica que los residuos y/o materiales entregados para su tratamiento y disposición final correspondiente fielmente a lo relacionado y especificado en la declaración de residuos y que NO ha enviado con el presente servicio materiales o residuos explosivos o radiactivos.
- b. Que los residuos y/o materiales entregados han sido identificados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4741 y que se encuentran debidamente embalados y sin riesgo de que se produzca derrame durante su cargue o transporte.
- c. Así mismo se hace constar que las puertas del furgón ha sido cerradas con candado y ha sido colocado y cerrado el **PRECINTO DE SEGURIDAD No.** en presencia de **No registrado** con cedula No. **No registrado**

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR (Funcionario Empresa Usuaria)	TRANSPORTADO POR	CONTROL HORARIO
	Conductor: <i>Orlando Hueso</i> -----	Hora de Registro: 24/02/2026 06:39
Nombre: No registrado	Ayudante: CRISTOBAL MORA MARIN	

 Protección, Servicios Ambientales, Respel de Colombia S.A. ESP.	FORMATO ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL TRANSPORTE - RECOLECCIÓN		CÓDIGO	FR-LG-010
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA	01-12-2023
			VERSIÓN	4

Nota: En caso de que, por cualquier motivo, el cliente no haya diligenciado el campo denominado "Entregado por" en el Recibo de material, el área de Logística procederá a completar dicho campo, exclusivamente con el fin de garantizar la continuidad de la operación y el cumplimiento del servicio.

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
sub estación Balsillas Mosquera Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 Bogotá, D.C. - Colombia
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com

Recibo de material generado y firmado digitalmente desde la aplicación **SisPRO** © 2026
¡Protejamos el medio ambiente; así aseguramos la vida y bienestar de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras!