

SERVICIO: No. 84916

FECHA RECOLECCIÓN: 05/01/2026

AUDITABLE: No Auditable

EMPRESA:	C.I. SUNSHINE BOUQUET SAS/ C.I. SUNSHINE BOUQUET SAS	NIT:	830.010.738-0
DIRECCIÓN:	Vereda El Porvenir, Antigua Trifulca	CIUDAD:	Tocancipá
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	Juan Barrera	CARGO:	Ingeniero Ambiental
CORREO ELECTRÓNICO:	jbarrera@sunshinebouquet.com	TELÉFONO:	322 239 1821
CONDUCTOR ASIGNADO:	"Jose Lugo Hueso"	VEHICULO	"WFR-524"

RESIDUOS A ENTREGAR Y TRANSPORTAR

DESCRIPCIÓN RESPEL	CLASIFICACIÓN (Decreto 4741)	EMBALAJE	CANTIDAD (EMBALAJE)	CANTIDAD (KG)	TIPO DE PELIGROSIDAD
EPP aspersión	Y4	Sacos/Bolsas	12.00	62,37 Kilogramos	Toxico
Material contaminado con plaguicidas	Y4	Sacos/Bolsas	5.00	83,62 Kilogramos	Toxico
Cinta MIPE	A3050	Sacos/Bolsas	3.00	8,50 Kilogramos	Inflamable
Envases de pintura y solventes	A4070	Sacos/Bolsas	8.00	10,85 Kilogramos	Inflamable
Elementos de enfermería	A4020	Sacos/Bolsas	1.00	1,35 Kilogramos	Patógeno - Infeccioso
Cinta Zebra	A4070	Sacos/Bolsas	3.00	8,30 Kilogramos	Inflamable
Envases metálicos de fungicidas	Y4	Sacos/Bolsas	1.00	0,00 Kilogramos	Toxico
Aceite Lubricante Usado	A4060	Bidones Pequeños	2.00	2,35 Kilogramos	Inflamable
Envases de desinfectantes (Ambar)	A4140	Sacos/Bolsas	1.00	5,20 Kilogramos	Toxico
Filtros contaminados	A4100	Sacos/Bolsas	1.00	0,00 Kilogramos	Toxico
Envases de productos químicos: Coadyuvantes, floculantes, coagulantes, ácidos, limpiadores, desacomplejante.	A4140	Sacos/Bolsas	1.00	2,50 Kilogramos	Corrosivo
PESO TOTAL ENTREGADO KG		185,04 kg			
VERIFICACIÓN EN PLANTA					

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE:

- a. La Empresa Usaria certifica que los residuos y/o materiales entregados para su tratamiento y disposición final correspondiente fielmente a lo relacionado y especificado en la declaración de residuos y que NO ha enviado con el presente servicio materiales o residuos explosivos o radiactivos.
- b. Que los residuos y/o materiales entregados han sido identificados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4741 y que se encuentran debidamente embalados y sin riesgo de que se produzca derrame durante su cargue o transporte.

 Protección, Servicios Ambientales, Respaldo de Colombia S.A. ESP.	FORMATO ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL TRANSPORTE - RECOLECCIÓN		CÓDIGO	FR-LG-010
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA	01-12-2023
			VERSIÓN	4

c. Así mismo se hace constar que las puertas del furgón ha sido cerradas con candado y ha sido colocado y cerrado el **PRECINTO DE SEGURIDAD No. No se asigno precinto** en presencia de **Edialfonso González** con cedula No.1056412954

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR (Funcionario Empresa Usuaria)	TRANSPORTADO POR	CONTROL HORARIO
Edialfonso	PROSARC S.A E.S.P	Hora de Registro: 09/01/2026 13:10
Nombre: Edialfonso González	Ayudante: MAIKEL FRANCO VILORIA	

Nota: En caso de que, por cualquier motivo, el cliente no haya diligenciado el campo denominado "Entregado por" en el Recibo de material, el área de Logística procederá a completar dicho campo, exclusivamente con el fin de garantizar la continuidad de la operación y el cumplimiento del servicio.

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
sub estación Balsillas Mosquera Cundinamarca
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 Bogotá, D.C. - Colombia
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com

Recibo de material generado y firmado digitalmente desde la aplicación **SisPRO** © 2026
¡Protejamos el medio ambiente; así aseguramos la vida y bienestar de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras!