

**SERVICIO:** No. 95111

**FECHA RECOLECCIÓN:** 09/09/2026

**AUDITABLE:** No Auditable

**EMPRESA:** CLINICA MEDILASER SAS **NIT:** 813.001.952-0

**GENERADOR:** CLINICA MEDILASER SAS **SEDE:** CLINICA MEDILASER SAS

**DIRECCIÓN:** Cra 7 #13-95 - Facatativá, Cundinamarca **CIUDAD:** Facatativá

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** LUIS BELTRAN CASTAÑEDA **CARGO:** TECNICO AMBIENTAL

**CORREO ELECTRÓNICO:** LFBELTRANC@MEDILASER.COM.CO **TELÉFONO:** 317 365 4119

**CONDUCTOR ASIGNADO:** "Juan Meneses Andrade" **VEHICULO** "QJX-285"

**RESIDUOS A ENTREGAR Y TRANSPORTAR**

| DESCRIPCIÓN RESPOL                | CLASIFICACIÓN (Decreto 4741) | EMBALAJE     | CANTIDAD (EMBALAJE) | CANTIDAD (KG)     | TIPO DE PELIGROSIDAD  |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Biosanitario                      | Y1                           | Sacos/Bolsas | N/A                 | 345,40 Kilogramos | Patógeno - Infeccioso |
| Anatomopatológicos                | Y1                           | Sacos/Bolsas | N/A                 | 24,60 Kilogramos  | Patógeno - Infeccioso |
| Cortopunzantes                    | Y1                           | Sacos/Bolsas | N/A                 | 31,00 Kilogramos  | Patógeno - Infeccioso |
| Medicamentos vencidos o averiados | Y3                           | Sacos/Bolsas | N/A                 | 1,50 Kilogramos   | Toxico                |
| PESO TOTAL ENTREGADO KG           |                              |              |                     | 402,50 kg         |                       |
| VERIFICACIÓN EN PLANTA            |                              |              |                     |                   |                       |

**LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE:**

- a. La Empresa Usuaria certifica que los residuos y/o materiales entregados para su tratamiento y disposición final correspondiente fielmente a lo relacionado y especificado en la declaración de residuos y que NO ha enviado con el presente servicio materiales o residuos explosivos o radiactivos.
- b. Que los residuos y/o materiales entregados han sido identificados de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4741 y que se encuentran debidamente embalados y sin riesgo de que se produzca derrame durante su cargue o transporte.
- c. Así mismo se hace constar que las puertas del furgón ha sido cerradas con candado y ha sido colocado y cerrado el **PRECINTO DE SEGURIDAD No. 34964** en presencia de **Juan David Abreu** con cedula No. **1069644850**

**OBSERVACIONES**

| ENTREGADO POR (Funcionario Empresa Usuaria) | TRANSPORTADO POR                            | CONTROL HORARIO                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Juan A.                                     | Conductor:<br>Juan Meneses Andrade<br>----- | Hora de Registro:<br>09/09/2026 16:04 |

|                                                                                                                                                      |                                                                          |  |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------|
| <br>Protección, Servicios Ambientales, Respel de Colombia S.A. ESP. | <b>FORMATO ENTREGA Y RECIBO DE MATERIAL<br/>TRANSPORTE - RECOLECCIÓN</b> |  | <b>CÓDIGO</b>  | <b>FR-LG-014</b>  |
|                                                                                                                                                      | <b>LOGISTICA</b>                                                         |  | <b>FECHA</b>   | <b>01-12-2023</b> |
|                                                                                                                                                      |                                                                          |  | <b>VERSIÓN</b> | <b>4</b>          |

|                                 |                                        |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b>Nombre: Juan David Abreu</b> | <b>Ayudante: MAIKEL FRANCO VILORIA</b> |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|

Nota: En caso de que, por cualquier motivo, el cliente no haya diligenciado el campo denominado "Entregado por" en el Recibo de material, el área de Logística procederá a completar dicho campo, exclusivamente con el fin de garantizar la continuidad de la operación y el cumplimiento del servicio.

**Planta de procesos:** kilómetro 6, vía a la mesa  
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**  
**Telefax:** (571) 742 5395 – 7425417  
**Celular:** 317 667 3032 – 317 667 3035

**Sede administrativa y comercial:**  
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**  
**PBX-FAX** 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895  
**www.prosarc.com**

Recibo de material generado y firmado digitalmente desde la aplicación **SisPRO** © 2026  
¡Protejamos el medio ambiente; así aseguramos la vida y bienestar de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras!