



CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No. 24865-26929
TRATAMIENTO DE LODOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS UTILIZANDO LA TECNOLOGIA LAMINAS FILTRANTES

Y12 Líquidos contaminados con Tintas - Agua contaminada con tinta, solvente y barniz
Según Resolución CAR No1559 de 2006 complementada por Resolución CAR No 1913 de 2016

BIOLODOS S.A. E.S.P. certifica que, en el Parque Ambiental ubicado en Vereda Balsillas del municipio de Mosquera Cundinamarca, bajo la supervisión del Líder Operativo y con la presencia del Coordinador de operaciones se realizó el proceso de tratamiento del residuo que fue gestionado y transportado por PROSARC SA ESP identificado con NIT 900079188-0 y generado por la empresa:

GRUPO SASA S.A.S. (GRUPO SASA S.A.S.)
860.517.435-0
Cr 5 E 20 - 69, MOSQUERA, Colombia

Según formato de recepción de residuos la trazabilidad en la cadena de custodia es la siguiente:

Remisión	Corriente del Residuo	Nombre del Residuo	Cantidad (Kg)	Fecha de Recepción y Tratamiento
37073	Y12	Y12 Líquidos contaminados con Tintas - Agua contaminada con tinta, solvente y barniz	229	2025-09-01

El residuo fue tratado por el Método Biológico de Láminas Filtrantes®, proceso que garantiza un adecuado tratamiento de los residuos mencionados cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO
LOZANO
ALVARADO

Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
LOZANO ALVARADO
Fecha: 2025.11.26
16:23:58 -05'00'

Nota: Este documento está
firmado digitalmente, se puede
verificar su autenticidad
leyendo el siguiente QR



PROSARC S.A. ESP
NIT 900.079.188-0

Nit: 900.079.188-0

MANIFIESTA:

No. 68252

Que el generador:

Empresa: GRUPO SASA S.A.S.	NIT: 860.517.435-0
Dirección: Cr 5 E 20 - 69 (Municipio: Mosquera) (GRUPO SASA S.A.S.)	Ciudad: Mosquera

Por intermedio de la empresa transportadora:

Empresa: PROSARC	NIT: 900.079.188-0
Dirección: KM 6 VÍA LA MESA SUB ESTACIÓN BALSILLAS (Mosquera)	Ciudad: Mosquera

Entrego su(s) residuo(s) y/o desecho(s), para tratamiento y disposición final de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	27 de Agosto del 2025		
Numero de Recibo de Materiales	80516		
Descripción del Material	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	PESO (kg)
	Líquidos contaminados con pintura	Y12	229.00
Cantidad Total (kg)	229 kg		
Mes del Tratamiento	Agosto del 2025		
Observaciones	Ninguna.		

El material fue entregado al gestor (**CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE SAS ESP**), empresa autorizada para el tratamiento **Biológico de láminas filtrantes** de acuerdo con los requerimientos técnicos y ambientales establecidos.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 29 de Agosto del 2025.

DUVAN CAMPOS
Jefe de LogísticaJOHN JAWER LOPEZ
Vo. Bo.
Director de PlantaVICTOR VELASCO
Jefe TécnicoLa lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com