

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No. 23084-22143
TRATAMIENTO DE LODOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS UTILIZANDO LA TECNOLOGIA LAMINAS FILTRANTES

A1050 Lodo Galvánico - PTAR Joyería
Según Resolución CAR No1559 de 2006 complementada por Resolución CAR No 1913 de 2016

BIOLODOS S.A. E.S.P. certifica que, en el Parque Ambiental ubicado en Vereda Balsillas del municipio de Mosquera Cundinamarca, bajo la supervisión del Líder Operativo y con la presencia del Coordinador de operaciones se realizó el proceso de tratamiento del residuo que fue gestionado y transportado por PROSARC SA ESP identificado con NIT 900079188-0 y generado por la empresa:

Yanbal de Colombia S.A.S FACA
860.512.249-4
Av. 15 No 5-187, FACATATIVA, Colombia

Según formato de recepción de residuos la trazabilidad en la cadena de custodia es la siguiente:

Remisión	Corriente del Residuo	Nombre del Residuo	Cantidad (Kg)	Fecha de Recepción y Tratamiento
32267	A1050	A1050 Lodo Galvánico - PTAR Joyería	1,360	2025-02-19

El residuo fue tratado por el Método Biológico de Láminas Filtrantes®, proceso que garantiza un adecuado tratamiento de los residuos mencionados cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO
LOZANO
ALVARADO

Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
LOZANO ALVARADO
Fecha: 2025.05.13
08:23:10 -05'00'

Nota: Este documento está
firmado digitalmente, se puede
verificar su autenticidad
leyendo el siguiente QR

