



**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No. 20527-15676**  
**TRATAMIENTO DE LODOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS UTILIZANDO LA TECNOLOGIA LAMINAS FILTRANTES**

**A1050 Lodo Galvánico - PTAR Joyería**  
**Según Resolución CAR No1559 de 2006 complementada por Resolución CAR No 1913 de 2016**

BIOLODOS S.A. E.S.P. certifica que, en el Parque Ambiental ubicado en Vereda Balsillas del municipio de Mosquera Cundinamarca, bajo la supervisión del Líder Operativo y con la presencia del Coordinador de operaciones se realizó el proceso de tratamiento del residuo que fue gestionado y transportado por PROSARC SA ESP identificado con NIT 900079188-0 y generado por la empresa:

Yanbal de Colombia S.A.S FACA  
860.512.249-4  
Av. 15 No 5-187, FACATATIVA, Colombia

Según formato de recepción de residuos la trazabilidad en la cadena de custodia es la siguiente:

| Remisión | Corriente del Residuo | Nombre del Residuo                  | Cantidad (Kg) | Fecha de Recepción y Tratamiento |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 24908    | A1050                 | A1050 Lodo Galvánico - PTAR Joyería | 2,000         | 2024-04-04                       |

El residuo fue tratado por el Método Biológico de Láminas Filtrantes®, proceso que garantiza un adecuado tratamiento de los residuos mencionados cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

CARLOS  
ALBERTO  
LOZANO  
ALVARADO

Firmado digitalmente  
por CARLOS ALBERTO  
LOZANO ALVARADO  
Fecha: 2024.06.11  
16:55:16 -05'00'

**Nota:** Este documento está  
firmado digitalmente, se puede  
verificar su autenticidad  
leyendo el siguiente QR





**CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No. 20527-15675**  
**TRATAMIENTO DE LODOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS UTILIZANDO LA TECNOLOGIA LAMINAS FILTRANTES**

**A1050 Lodo Galvánico - PTAR Joyería**  
**Según Resolución CAR No1559 de 2006 complementada por Resolución CAR No 1913 de 2016**

BIOLODOS S.A. E.S.P. certifica que, en el Parque Ambiental ubicado en Vereda Balsillas del municipio de Mosquera Cundinamarca, bajo la supervisión del Líder Operativo y con la presencia del Coordinador de operaciones se realizó el proceso de tratamiento del residuo que fue gestionado y transportado por PROSARC SA ESP identificado con NIT 900079188-0 y generado por la empresa:

Yanbal de Colombia S.A.S FACA  
860.512.249-4  
Av. 15 No 5-187, FACATATIVA, Colombia

Según formato de recepción de residuos la trazabilidad en la cadena de custodia es la siguiente:

| Remisión | Corriente del Residuo | Nombre del Residuo                  | Cantidad (Kg) | Fecha de Recepción y Tratamiento |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 24908    | A1050                 | A1050 Lodo Galvánico - PTAR Joyería | 2,802         | 2024-04-04                       |

El residuo fue tratado por el Método Biológico de Láminas Filtrantes®, proceso que garantiza un adecuado tratamiento de los residuos mencionados cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

CARLOS  
ALBERTO  
LOZANO  
ALVARADO

Firmado digitalmente  
por CARLOS ALBERTO  
LOZANO ALVARADO  
Fecha: 2024.06.11  
16:55:16 -05'00'

**Nota:** Este documento está  
firmado digitalmente, se puede  
verificar su autenticidad  
leyendo el siguiente QR



**TRATAMIENTO DE LODOS CON SISTEMAS BIOLÓGICOS "LÁMINAS FILTRANTES®"**  
**ASESORÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL**

Parque Ambiental Biolodos Mosquera (P.A.M.) Vereda Balsillas - Mosquera Cundinamarca Teléfono 8718997 / 8718998  
\* \* Colombia-Suramérica