



CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No. 20961-16758
TRATAMIENTO DE LODOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS UTILIZANDO LA TECNOLOGIA LAMINAS FILTRANTES

Y9 Lodos contaminados con hidrocarburos
Según Resolución CAR No1559 de 2006 complementada por Resolución CAR No 1913 de 2016

BIOLODOS S.A. E.S.P. certifica que, en el Parque Ambiental ubicado en Vereda Balsillas del municipio de Mosquera Cundinamarca, bajo la supervisión del Líder Operativo y con la presencia del Coordinador de operaciones se realizó el proceso de tratamiento del residuo que fue gestionado y transportado por PROSARC SA ESP identificado con NIT 900079188-0 y generado por la empresa:

Gaseosas Lux S.A.S (Gaseosas Lux S.A.S)
860.001.697-8
Avenida calle 9 #50-85, BOGOTA, D.C., Colombia

Según formato de recepción de residuos la trazabilidad en la cadena de custodia es la siguiente:

Remisión	Corriente del Residuo	Nombre del Residuo	Cantidad (Kg)	Fecha de Recepción y Tratamiento
26590	Y9	Y9 Lodos contaminados con hidrocarburos	665	2024-06-12

El residuo fue tratado por el Método Biológico de Láminas Filtrantes®, proceso que garantiza un adecuado tratamiento de los residuos mencionados cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

Atentamente,

CARLOS
ALBERTO
LOZANO
ALVARADO

Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
LOZANO ALVARADO
Fecha: 2024.08.23
10:39:57 -05'00'

Nota: Este documento está
firmado digitalmente, se puede
verificar su autenticidad
leyendo el siguiente QR



TRATAMIENTO DE LODOS CON SISTEMAS BIOLÓGICOS "LÁMINAS FILTRANTES®"
ASESORÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL

Parque Ambiental Biolodos Mosquera (P.A.M.) Vereda Balsillas - Mosquera Cundinamarca Teléfono 8718997 / 8718998
* * Colombia-Suramérica